



JetViewSoft

Versions Update

von V3.1.0 auf V3.1.1

Die Firma JETTER AG behält sich das Recht vor, Änderungen an ihren Produkten vorzunehmen, die der technischen Weiterentwicklung dienen. Diese Änderungen werden nicht notwendigerweise in jedem Einzelfall dokumentiert.

Dieses Handbuch und die darin enthaltenen Informationen wurden mit der gebotenen Sorgfalt zusammengestellt. Die Firma JETTER AG übernimmt jedoch keine Gewähr für Druckfehler oder andere daraus entstehende Schäden.

Die in diesem Buch genannten Marken und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Titelfalter.



Versions-Update Übersicht			
Version	Funktion	erweitert	korrigiert
V3.1.1	<p><u>ID#616: JetViewSoft</u></p> <p>Beim Einfügen von mehrzeiligen Text in ein Ressource-Dokument wurde der Text falsch eingefügt. Das Ressource-Dokument wurde außerdem überarbeitet und verhält sich bei der Selektion wie MS Excel.</p> <p><u>ID#874: JVER (Embedded Runtime)</u></p> <p>Das Objekt „Button“ (Typ StateButton) löste nicht alle Events aus (OnSetFocus, OnKillFocus, OnClick).</p> <p><u>ID#921: JetViewSoft</u></p> <p>Für das Objekt „InputString“ wurde fälschlicherweise eine Border-Eigenschaft angeboten.</p> <p><u>ID#922: JVER (Embedded Runtime)</u></p> <p>Durch einen Maskenwechsel wurde der ListIndex einer ComboBox/Listbox fälschlicherweise auf -1 gesetzt.</p> <p><u>ID#925: JetViewSoft</u></p> <p>Im Komponenteneditor wurde eine Ausdehnung für das Objekt „Pointer“ angezeigt. Der Pointer selbst besitzt jedoch keine Ausdehnung.</p> <p><u>ID#926: JetViewSoft</u></p> <p>wenn einem Pointer in einer Softkey-Maske ein Softkey angehängt wurde, dann wurde dieser Softkey nicht angezeigt und auch der darunter liegende Softkey war nicht mehr sichtbar.</p> <p><u>ID#927: JetViewSoft (JetView ER-STX(S))</u></p> <p>Das Objekt „MeterEx“ wurde fehlerhaft dargestellt.</p> <p><u>ID#928: JetViewSoft</u></p> <p>Makros konnten nicht direkt über das Kontextmenü des Objektpools eingefügt werden.</p>		<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>

Versions-Update Übersicht			
Version		erweitert	korrigiert
V3.1.1	<p><u>ID#929: JetViewSoft</u></p> <p>Horizontale und vertikale Linien mit LineStyle-Width = 0 wurden nicht gezeichnet.</p> <p><u>ID#930: JetViewSoft</u></p> <p>Objekte, die auf Pointern nur per RefObjectForMask verlinkt waren, wurden teilweise nicht dargestellt.</p> <p><u>ID#932: JVER (Embedded Runtime)</u></p> <p>Im Objekt „Grid“ wurde der Eingabedialog nur beim ersten Klick in eine Zelle angezeigt. Danach war es nicht mehr möglich eine Eingabe über den Eingabedialog durchzuführen.</p> <p><u>ID#933: JetViewSoft</u></p> <p>Bei der Konvertierung eines alten Projektes (2.2.x) wurde der ursprüngliche Text eines Textfelds durch das Wort „Text“ ersetzt. Der vorherige Inhalt ging verloren.</p> <p><u>ID#934: JVER (Embedded Runtime)</u></p> <p>Die Startposition einer Move-Dynamik entsprach nicht der Konfiguration der Dynamik. Nahm das „Tag horizontal“ den Wert von „Tag Pos. X1“ ein, so wurde das Objekt nicht an die Position „Screen Pos. X1“ bewegt. Es wurde fälschlicherweise an der Position, die zur Entwurfszeit festgelegt worden ist dargestellt.</p> <p><u>ID#935: JetViewSoft</u></p> <p>Das Einfügen eines Button-Objektes über das Kontextmenü direkt in den Objektpool, erzeugte ein Objekt mit dem falschen Button-Typ.</p> <p><u>ID#937: JVER (Embedded Runtime)</u></p> <p>Beim Objekt „Image“ wurde bei einer dynamischen Rotation das Bild nicht korrekt dargestellt.</p> <p><u>ID#939: JetViewSoft</u></p> <p>Die Darstellung einer Combobox nach einer dynamischen Skalierung war fehlerhaft.</p>		<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>

Versions-Update Übersicht			
Version		erweitert	korrigiert
V3.1.1	<p><u>ID#940 u. #ID941: JetViewSoft</u></p> <p>Durch eine dynamische Skalierung wurden Teile eines Button-Objekts nicht korrekt dargestellt.</p> <p><u>ID#944: JetViewSoft</u></p> <p>Das Makro-Kommando „SelectInputObject“ lässt jetzt auch die ObjectID NULL (0xFFFF) als Parameter zu.</p> <p><u>ID#946: JetViewSoft</u></p> <p>Dem Objekt „XYGraph“ fehlten die Eigenschaftsobjekte LineStyle und FillStyle.</p> <p><u>ID#949: JetViewSoft</u></p> <p>Unter bestimmten Umständen wurde ein Container Objekt unzulässig gesperrt und es konnten keine weiteren Objekte eingefügt werden.</p> <p><u>ID#953: JetViewSoft</u></p> <p>Mit großen Projekten war JetViewSoft stellenweise nicht mehr bedienbar. Einige Optimierungen haben das Verhalten diesbezüglich verbessert.</p> <p><u>ID#957: JetViewSoft</u></p> <p>Der Compiler für die STX-Plattformen erzeugte eine doppelte Ausgabe von Bilddateien. Diese wurden sowohl im Ordner „/output/files“ als auch im Ordner „/output/images“ erstellt.</p> <p><u>ID#963: JetViewSoft</u></p> <p>Bei der Vergabe von Objektnamen wurde bisher nicht geprüft, ob reservierte Namen vergeben wurden.</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>